

# **SDA-P Programmierbarer Differenzdrucktransmitter**

# Eigenschaften

- Druckmessung von 300 Pa bis 5 kPa (1,2 im WC bis 20 im WC)
- Programmierbarer Druckausgangssignalbereich
- Wählbare Quadratwurzelfunktion
- Minimal- und Maximaldruckspeicher
- 0... 10 V oder 0... 20 mA Messsignale, über Steckbrücken wählbar
- Wählbare Mittelungssignale

#### **Applikationen**

- Druckmessung im Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung
- Messung der Strömungsgeschwindigkeit
- Messen und Regeln von Über- oder Unterdruck z. B. in Reinräumen
- Aufzeichnung von Minimal- und Maximalwerten für kritische Umgebungen
- Überwachung kritischer Drücke



# **Funktionen**

Der Messumformer misst den Druck mittels einer Membrane, die die Kraft auf einen keramischen Drehpunkthebel überträgt. Das Signal ist temperaturkompensiert und kalibriert. Der Mikroprozessor erfasst den Druck einmal pro Sekunde. Es berechnet ein Mittelungssignal über eine voreingestellte Anzahl von Sekunden und erzeugt ein Ausgangssignal basierend auf minimalen und maximalen Druckwerten.


#### Minimal- und Maximalwerte

Mit dem Programmiertool hat der Anwender die Möglichkeit, Minimal- und Maximalwerte auszulesen und zurückzusetzen. Die Minimal- und Maximalwerte können mit OP00 an den Ausgang gesendet werden. Auf diese Weise kann der Sensor zur Temperaturüberwachung in kritischen Umgebungen eingesetzt werden. Die Minimal-

und Maximalwerte werden minütlich im EEPROM gespeichert. Sie stehen auch nach einem Stromausfall noch zur Verfügung.



Das Eingangssignal wird mit einer Quadratwurzelfunktion multipliziert. Die Signalkurve ändert sich dadurch in die typische Quadratwurzelform. Dies ist nützlich, um Luftströme direkt zu messen und zu regeln, da der Luftstrom proportional zur Quadratwurzel des Differenzdrucks ist. Das Bild rechts zeigt die Form der Quadratwurzelfunktion.



# Signal-Feinabstimmung

Das Drucksignal kann je nach Anlage feinjustiert werden. Definieren Sie Ihr Signal durch eine minimale und maximale Druckbegrenzung. Der Ausgang reagiert dann nur, wenn der Druck über dem unteren Grenzwert liegt. Das Ausgangssignal wird bis zum oberen Grenzwert berechnet. Die volle Ausgangssignalauflösung kann so auch nur für einen Bruchteil des Drucksensor-Signalbereichs genutzt werden. Ein 0-300 Pa Transmitter kann somit in einen 0-100 Pa Transmitter umgewandelt werden. (Hinweis: Die Auflösung der Abtastung wird nicht verbessert, sondern nur die Auflösung des Ausgangssignals).

#### Bestellen

Name	Artikel Nummer	Beschreibung/Option
SDA-P1	40-300045	Druckbereich 0 300 Pa (1,2 in WC)
SDA-P2	40-300046	Druckbereich 0 500 Pa (2 in WC)
SDA-P3	40-300047	Druckbereich 0 1 kPa (4 in WC)
SDA-P4	40-300048	Druckbereich 0 3 kPa (12 in WC)
SDA-P5	40-300049	Druckbereich 0 5 kPa (20 in WC)

#### Konfiguration

SDA-Px-W0	40-3000xx-0	Ausgangssignal: 0 10 VDC (Standard)
SDA-Px-W1	40-3000xx-1	Ausgangssignal: 4 20 mA
SDA-Px-W2	40-3000xx-2	Ausgangssignal: 2 10 VDC
SDA-Px-W3	40-3000xx-3	Ausgangssignal: 0 20 mA

#### Zubehör

OPA-S	40-500006	Externes Anzeigemodul



#### **Technische Daten**


# Wichtige Informationen und Sicherheitshinweise


Dieses Gerät kann als Differenzdrucktransmitter eingesetzt werden. Es ist keine Sicherheitsvorrichtung. Wenn durch einen Geräteausfall das Leben und/oder Eigentum von Menschen gefährdet ist, liegt es in der Verantwortung des Kunden, Installateurs und Systemintegrators, zusätzliche Sicherheitseinrichtungen hinzuzufügen, um einen Systemausfall zu verhindern, welcher durch einen solchen Geräteausfall verursacht wird. Die Nichtbeachtung von Spezifikationen und örtlichen Vorschriften kann zu Schäden an Geräten führen und das Leben sowie das Eigentum gefährden. Eingriffe in das Gerät und unsachgemäße Anwendung führen zum Erlöschen der Gewährleistung.

Spannungs- versorgung	Betriebsspannung	24 VAC 50/60 Hz $\pm$ 10%, 24 VDC $\pm$ 10%				
	Leistungsaufnahme	Max 1 W,	2 VA			
	Anschluss Steckverbinder	Für Draht	0,34 2,5	mm2 (AW	G 22 13)	)
Fühlersonde	Produkttyp	SDA-P1	SDA-P2	SDA-P3	SDA-P4	SDA-P5
	Druckbereich	300 Pa 1.2" WC	500 Pa 2" WC	1 kPa 4" WC	3 kPa 12" WC	5 kPa 20" WC
	Toleranz 0-Punkt und Endwert	2.3 % FS	2.3 % FS	2.3 % FS	1.5 % FS	1.5 % FS
	Summe von Linearität, Hysterese und Reproduzierbarkeit	1% FS	1% FS	0.6 % FS	0.6 % FS	0.6 % FS
	Langzeitstabilität nach DIN 60770	1% FS	1% FS	1% FS	1% FS	1% FS
	Membran:	Silikonpol	ymerisat (L	SR)		
	Druckaufnehmer-Element	Keramik-F	ulcrum-He	bel		
	Temperaturkoeffizient Empfindlichkeit und Nullpunkt	±0.04%/°C				
	Erträgliche Überlast	10 kPa (4	0" WC)			
	Bruchdruck	15 kPa @ 70 °C (60" WC @ 158 °F) 20 kPa @ 25 °C (80" WC @ 77 °F)				
Signalausgänge	Analoge Ausgänge Ausgangssignal Auflösung Maximale Belastung	DC 0/210 V oder 0/420 mA 10 Bit, 9.7 mV, 0.019.5 mA Spannung Signal: $\geq$ 1 k $\Omega$ , Strom Signal: $\leq$ 250 $\Omega$			250 Ω	
Umweltbedingungen	Bedienung Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit	nach EN 60721-3-3 Klasse 3K5 070 °C (32158 °F) < 95% RH, nicht kondensierend				
	Transport & Lagerung Klimatische Bedingungen Temperatur Feuchtigkeit Mechanische Bedingungen	Nach EN 60721-3-2 und EN 60721-3-1 Klasse 3K3 und Klasse 1K3 -3080 °C (-22176 °F) < 95% RH, nicht kondensierend Klasse 2M2				
Normen	Konformität EMV-Richtlinie Niederspannungsrichtlinie	2004/108/EC 2006/95/EC				
	Produktnormen Automatische elektrische Steuerungen für Haushalt und ähnliche Zwecke	EN 60730	-1			
	Elektromagnetische Verträglichkeit für Haushalts- und Industriebereich	Emissionen: EN 60730-1 Störfestigkeit: EN 60730-1				
	Schutzgrad	IP30 nach EN 60529				
	Sicherheitsklasse	III (EN 60536)				
Allgemein	Abmessungen (H x B x T)	42 x 112 :	x 88 mm (1	.7 x 4.4 x	3.5 in)	
	Gehäusewerkstoffe	Feuerfester ABS-Kunststoff (UL 94 V-0)				
		249 g (8.8 oz)				



#### Abmessung[mm]






P1 = Überdruck P2 = Unterdruck

# **Installation**

- Zur Montage des Sensors die Grundplatte und Abdeckung demontieren.
- Die Grundplatte mit zwei Schrauben auf der Montagefläche befestigen.
- Adern gemäß Anschlussplan an den Messkreis im Deckel anschließen.
- Druckleitungen an den Sondeneingang anschließen. Druckpolarität beachten
- Deckel mit Bodenplatte montieren


#### **Anschlussplan**



# Konfiguration des Ausgangssignals

Der analoge Ausgangssignaltyp kann mit der Steckbrücke JP 1 für Steuersignale  $0\dots\,10$  VDC oder  $0\dots\,20$  mA konfiguriert werden. Die Werkseinstellung ist  $0\dots\,10$  VDC.

Der Signalbereich kann mit der Steckbrücke JP2 eingestellt werden. JP2 funktioniert nur, wenn der mit OP01 und OP02 spezifizierte Ausgangsbereich auf der Standardposition von 0... 100% belassen wird. Bei jeder anderen Einstellung hat die Position von JP2 keinen Einfluss und der mit den Ausgabeparametern definierte Bereich gilt.



Signaltyp	JP1
0 - 10 V	(1-2)
0 – 20 mA	(2-3)

Signalreichweite	JP2
0 - 10 V, 0 - 20 mA	(1-2)
2 - 10 V, 4 - 20 mA	(2-3)



# Konfigurationsparameter

Durch die Verwendung von Parametern kann der Transmitter optimal an die Anwendung angepasst werden. Die Parametrierung erfolgt mit dem Bedienterminal OPA-S. Der OPA-S kann auch als Fernanzeige verwendet werden.

#### **Druck Eingangskonfiguration**

Parameter	Beschreibung	Bereich	Standard
IP 00	Anzeige des Drucksignals: OFF = keine Einheit, ON = %	ON/OFF	ON
IP 01	Probenentnahme für die Mittelwertbildung des Steuersignals	1255	1
IP 02	Kalibrierung	-1010%	0
IP 03	Minimaler Druckbereich in % Skalenendwert	0IP04	0%
	(Druck bei minimalem Ausgangsdruck.		
IP 04	Maximaler Druckbereich in % Endwert	IP03100%	100%
	(Druck bei maximalem Ausgangsdruck.		
IP 05	Quadratwurzel-Messfunktion	EIN/AUS	AUS
	OFF = Lineare Messung		
	ON = das Eingangssignal wird mit einer Quadratwurzelfunktion		
	verarbeitet.		

# **Konfiguration des Analogausgangs**

Parameter	Beschreibung	Bereich	Standard
OP 00	Konfiguration Ausgang Signal:	02	0
	0 = Eingang Istwert Druck		
	1 = Minimalwert des Istwert-Sollwertes		
	2 = Maximalwert des Rückführdrucks		
OP 01	Minimale Begrenzung des Ausgangssignals	0Max %	0%
OP 02	Maximale Begrenzung des Ausgangssignals	Min100%	100%

# Intelligente Fühler und Regler Leicht gemacht!

# **Qualität - Innovation - Partnerschaft**

Vector Controls GmbH Schweiz

<u>info@vectorcontrols.com</u> www.vectorcontrols.com

